



TERMOMETRO TP101 MANUAL DE USUARIO

Características del producto:

Medición de temperatura: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58\text{ }^{\circ}\text{F}\sim+572\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Precisión de temperatura: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Modo de ahorro de energía: función de apagado automático de 10 minutos

Fuente de alimentación: 1,5 V (AAA)

Características de las teclas:

1. Teclas **ON/OFF**: conmutación

2. Tecla **°C/°F**: el modo de visualización, este botón puede ser una función de conversión °C/°F.

3. Tecla **HOLD**: las condiciones de temperatura en la pantalla, presione la pantalla LCD se puede mantener en estado HOLD, luego una medición del estado de recuperación

4. Tecla **MAX/MIN**: para ver el máximo/mínimo